



技术要求:
Technical requirements:
1.包高温套管;
Pack high temperature casing;
2.接头要打胶固定。
The joint should be glued and fixed.

		加热片并联线02 Parallel line of heating plate										
							阶段 标 记 MPS			重 量 Weight		比 例 Scale
							S	A	B			1:2.5
							页 码 Page		1	总 页 数 Total		1
							山 东 圣 阳 电 源 股 份 有 限 公 司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD					

旧底图总号											
底图总号											
日期	签字	标 记 Sign		处 数 Qty		更 改 文 件 号 File Number		签 名 Signature		日 期 Date	
		设 计 Designed				标 准 化 Standardized					
		校 对 Collated				审 核 Checked					
		工 艺 Technic				批 准 Approved					

1.包高温套管；
Pack high temperature casing;

2.接头要打胶固定。
The joint should be glued and fixed.